

ملحق (2)

السيد مهندس البلدية المحترم :
الموضوع :دراسة المناطق الحرجة (سما نابلس) .
بعد الفحص والقراءة لحوالي - ٥٠ نقطة دراسة -في المنطقة المطلوبة
للدراسة نعلمكم بالتالي :

- ١- بدأت الدراسة -قياس العلامات التي تم تثبيتها - من تاريخ ٢٠١٣-١-١٣ ولغاية ٢٠١٣/٣/٢٤ .
- ٢- تم تقسيم المناطق حسب المطلوب لمنطقتين شرقية وغربية .
- ٣- المنطقة الشرقية (تم صب باطون بها) عدد مرات القياس ٩ مرات من تاريخ ٢٠١٣/١/١٣ لغاية ٢٠١٣/٣/٢٤ .
التواريخ : (١/٢٣/١٧/١٣)-(٢/٢٧/٢٠/١٢/٤)-(٣/٢٤/٩)
المنطقة الغربية عدد مرات القياس ٦ مرات من تاريخ ٢٠١٣/٢/٤ لغاية ٢٠١٣/٣/٢٤ .
التواريخ : (٢/٢٧/٢٠/١٢/٤)-(٣/٢٤/٩) .
- ٤- تم زيارة الموقع بتاريخ ٢٠١٣/٣٠/٣٠ ولم يلاحظ أي تغيرات .
- ٥- خلال هذه الفترة لم يلاحظ أي تغير نوعي في المناسيب هبوط او صعود .
- ٦- تم القياس بجهاز واحد وفرقة مساحة ثابتة .

مهندس المساحة
عمر شيخة
١٢/٣/٢٠١٣

التاريخ: 2013/ 3/ 30

السيد مهندس البلدية المحترم

=====

الموضوع : الكشف الميداني لموقع سما نابلس

بعد التحية!!!

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تمت زيارة الموقع عدة مرات كالتالي :

- 1- تم الكشف بتاريخ 2013/1/10 وتبين فيها وجود شق قديم في الصخر وقد تحرك في هذا التاريخ وتم صب الشق بالدبش والباطون حسب توصية د. جلال الديبك .
- 2- تم زيارة الموقع بتاريخ 2013/1/23 بسبب تساقط بعض الصخور خلف مكتب الحراسة وبحضور د. جلال الديبك وأفاد بان الوضع طبيعي بسبب تفكك الصخور .
- 3- بتاريخ 2013/3/30 تم زيارة الموقع ووجد الوضع كما هو دون أي تغير .
- 4- وتم الإيعاز لقسم المساحة برصد النقاط وحسب التقرير المرفق لا يوجد أي تغيير.

مع الاحترام ،،،

المهندس عزام الأدهم

رئيس قسم المشاريع

